


Audi A8 60 TFSI e up1 A8 4N (03/17-)

CHIPTUING VAN

330 kW / 449 PK » 368 kW / 500 PK
700 Nm » 800 Nm

Prijs: 719,- Euro / regulär: 1199,- Euro

LO Korting: 40% Season Start tot 31.05.2024



elektronische Software Upgrade

	serie	geoptimeerd
volume	2995 ccm	
System-prestatie	330 kW / 449 PK bij 5800-6300 U/min	368 kW / 500 PK bij 5000-6400 U/min
System-koppelvermogen	700 Nm bij 1370-4500 U/min	800 Nm bij 1400-3800 U/min
Benzin-Motor	250 kW / 340 PK 500 Nm	288 kW / 391 PK 600 Nm
Elektro-Motor	80 kW / 109 PK 200.0 Nm	80 kW / 109 PK 200.0 Nm
Beschleuniging	ca. -0,41 sec. von 0-100km/h*	
Verbrauch	bis zu -11.9%*	
producent	upchip (high performance chiptuning)	
Tuningart	Kennfeldoptimierung (Software-tuning)	

optimiert für Super Plus

De prestatie worden zijn metingen van onze ontwikkelingen en kunnen per voertuig en uitvoering afwijken. Bij sommige voertuigen plus montage (80,- Euro pro Stunde inkl. MwSt). Fouten en veranderingen voorbehouden.

*Verbrauchs- und Emissionswerte sind Richtwerte, die in Abhängigkeit zu den Werksangaben errechnet werden und können je nach Fahrweise, Fahrzeugausstattung und Kraftstoffqualität abweichen!

Zusatzoptionen

Optimierungen

Audi A8 60 TFSI e up1
upchip (high performance chiptuning)
ChipTuing
330kW/449PK » 368kW/500PK
700Nm » 800Nm

Reparaturkostenversicherung

Tuning-RKV

- 1 Jahre bis 100.000 km 55,- Euro*
 - 2 Jahre bis 100.000 km 105,- Euro*
 - 3 Jahre bis 100.000 km 168,- Euro*
- umsatzsteuerfrei p4 Nr.10

Premium-RKV

- 1 Jahre bis 100.000 km 137,- Euro*
 - 2 Jahre bis 100.000 km 274,- Euro*
 - 3 Jahre bis 100.000 km 412,- Euro*
- umsatzsteuerfrei p4 Nr.10
zzgl. Bearbeitungsgeb

Premium-Plus-RKV

- 1 Year up to 200.000 km 440,- Euro*
 - 2 Jahre bis 200.000 km 625,- Euro*
 - 3 Years up to 200.000 km 875,- Euro*
- umsatzsteuerfrei p4 Nr.10
zzgl. Bearbeitungsgeb

Zusatzleistungen

Leistungsmessung

- Front-/Heckantrieb: 95,- Euro
- Allrad: 95,- Euro

Vor-Ort-Service

Teile-Gutachten

- Ohne Teile-Gutachten, nicht zulässig lt. StVZO.
- Kostenpflichtige Einzelabnahme notwendig.